


108 年利奇馬颱風重大土砂災例最速報

108 年利奇馬颱風

雲林縣—古坑鄉草嶺村



(參考雨量站：草嶺(C0K240) 土石流警戒基準值：350 mm)

108 年利奇馬颱風-雲林古坑-001

- ❖ 災害發生位置：149 乙線 6K 處
- ❖ 災害發生時間：8 月 11 日 8 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩、沖蝕)
- ❖ 累積雨量：210 mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平線。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：利奇馬颱風期間，連日豪雨造成邊坡土壤鬆動，大量土石滑落至 149 乙線，一度造成交通中斷。
- ✓ 災害規模：崩塌地 1 面積約 0.04 公頃，長約 20 公尺，寬度 20 公尺，平均深度約 2 公尺；崩塌土方量體約 800 立方公尺；崩塌地 2 面積約 0.01 公頃，長約 10 公尺，寬約 10 公尺，平均深度約 2 公尺，崩塌土方量體約 200 立方公尺。
- ✓ 災損統計：護欄毀損 5 公尺。

