


110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

110 年盧碧颱風暨 0806 水災

臺南市—龍崎區崎頂里



110 年盧碧颱風暨 0806 水災-台南龍崎-002

- ❖ 災害發生位置：崎頂里水坑農路
- ❖ 災害發生時間：8月5日9時00分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：225mm

註1：降雨組態圖資料來源一本局土石流防災應變系統
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
 註3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案崩塌地位於崎頂里水坑農路，原因為連日降雨，使道路邊坡崩塌，崩塌土石向下沖刷出蝕溝。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 50 公尺、寬約 30 公尺，面積約 1,500 平方公尺，平均崩塌深度皆約 1 公尺；總崩塌土方約 1,500 立方公尺，另下邊坡無明顯堆積。
- ✓ 災損統計：道路破壞約 30 公尺。

