


# 108 年 0815 豪雨重大土砂災例最速報

108 年 0815 豪雨


## 南 投 縣 一 名 間 鄉 仁 和 村



**108 年 0815 豪雨-名間仁和-001**  
 ❖ 災害發生位置：仁和村北玄宮  
 ❖ 災害發生時間：8 月 16 日 5 時 40 分  
 ❖ 災害類型：崩塌(山崩)、土石流

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：  
 ✓ 災情描述：受 0815 豪雨及 16 日上午 5 時 40 分地震影響，造成邊坡崩塌，導致投縣 DF126 發生土石流。  
 ✓ 災害規模：崩塌面積約 1.44 公頃，長約 240 公尺、寬約 60 公尺，平均深度約 5 公尺，崩塌土方量約 72,000 立方公尺；堆積區長度約 150 公尺，寬約 120 公尺，平均堆積深度約 4 公尺。  
 ✓ 災損統計：一座無名橋遭沖毀，投 39 線中斷 100 公尺，三合院一棟遭掩埋壓毀。



投縣 DF126 上游邊坡發生崩塌，土石滑落到下游，造成民宅遭掩埋。

民宅遭土石掩埋約 3 公尺高。