


# 106年0613豪雨重大土砂災例最速報

## 106年0613豪雨

## 苗栗縣—泰安鄉中興村



(參考雨量站：南勢山(CIE681) 土石流警戒基準值：400 mm)



### 106年0613豪雨-苗栗泰安-001

- ❖ 災害發生位置：司馬限部落 19、20 號
- ❖ 災害發生時間：6月15日15時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩、沖蝕)
- ❖ 累積雨量：190 mm

註1：降雨組態圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0613 豪雨期間，邊坡崩塌，大量土石宣洩不及，溢流至苗 61 縣，造成道路阻塞。
- ✓ 災害規模：土石堆積範圍長約 120 公尺、寬約 5 公尺、深度約 2 公尺，土石堆積面積 600 平方公尺，堆積土方量約 1200 立方公尺。
- ✓ 災損統計：1 戶房屋。

