


106年尼莎暨海棠颱風重大土砂災例最速報

106年尼莎暨海棠颱風

南投縣—信義鄉同富村



(參考雨量站：和社(C11070) 土石流警戒基準值：無)



106年尼莎暨海棠颱風-南投信義-001

- ❖災害發生位置：台21線 115K+540
- ❖災害發生時間：7月30日7時50分
- ❖災害類型：崩塌(山崩)
- ❖累積雨量：150 mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：尼莎暨海棠颱風期間，造成台21線 115K+540 邊坡落石坍方，造成道路阻塞。
- ✓災害規模：崩塌長約 15 公尺、寬約 10 公尺、深約 2 公尺，土石堆積面積 150 平方公尺，堆積土方量約 3500 立方公尺。
- ✓災損統計：道路遭土石阻塞部分約 10 公尺。

