


111 年重大土砂災例最速報

尼莎颱風

新北市一汐止區湖光里



災損描述與統計：

- ❖ **災情描述：**本災例發生於伯爵山莊之伯爵街 3 巷及 6 巷等兩處，本次因東北季風及尼莎颱風之共伴效應，挾帶之豪雨使邊坡土砂因含水量增加而崩塌，兩處崩塌區位皆位於高壓電塔之基礎，土砂皆堆積於道路且部分流入民房，目前崩塌區位皆初步以帆布覆蓋，防止降雨持續冲刷坡面土壤。
- ❖ **災害規模：**伯爵街 3 巷之崩塌範圍長約 5 公尺，寬約 10 公尺，面積約 50 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌量體約 100 立方公尺；堆積範圍長約 20 公尺，寬約 5 公尺，面積約 100 平方公尺，平均堆積高度約 1 公尺，堆積量體約 100 立方公尺。伯爵街 6 巷之崩塌範圍長約 10 公尺，寬約 10 公尺，面積約 100 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌量體約 200 立方公尺；堆積範圍長約 20 公尺，寬約 5 公尺，面積約 100 平方公尺，平均堆積高度約 2 公尺，堆積量體約 200 立方公尺。總崩塌及堆積量體約 300 立方公尺。
- ❖ **災損統計：**伯爵街 3 巷道路淤埋長度約 20 公尺、受災住戶包含 13 號及 15 號之大樓 1 棟；伯爵街 6 巷約 5 公尺、受災住戶包含 10 號~13 號等 2 棟大樓。

111 年尼莎颱風-新北汐止-001

- ❖ **災害發生位置：**伯爵山莊之伯爵街 3 巷及 6 巷
- ❖ **災害發生時間：**10 月 16 日 16 時 00 分
- ❖ **災害類型：**崩塌(山崩)
- ❖ **災害發生之累積雨量：**425mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。

