



# 110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

## 110 年盧碧颱風暨 0806 水災

## 高雄市一六龜區新發里



### 110 年盧碧颱風暨 0806 水災-高雄六龜-001

- ❖ 災害發生位置：美崙山溫泉渡假山莊
- ❖ 災害發生時間：8月7日12時00分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：889mm

- 註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統
- 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
- 註 3：發生時間為推估時間。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案災例位於美崙山溫泉渡假山莊，原因為颱風引進西南氣流所帶來之強降雨，使美崙山兩條野溪河道向下及兩側刷深，引發土石流並堆積於民房，造成嚴重災情。
- ✓ 災害規模：野溪上游並無明顯崩塌，但河道刷深產生之土砂量，造成土砂堆積區長約 90 公尺，寬約 30 公尺，堆積面積約 2,700 平方公尺，平均堆積深度約 1 公尺，堆積量體約 2,700 立方公尺。
- ✓ 災損統計：受災民宅約 10 戶。

