


# 108 年 0815 豪雨重大土砂災例最速報

108 年 0815 豪雨

## 南 投 縣 一 仁 愛 鄉 萬 豐 村



### 108 年 0815 豪雨-南投仁愛-001

- ❖ 災害發生位置：投 83 線 20.2K
- ❖ 災害發生時間：8 月 17 日 7 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：154 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受利奇馬颱風及 0815 豪雨影響，造成土壤水分含量升高，導致邊坡崩塌。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 0.56 公頃，長度約 140 公尺，寬約 40 公尺，平均深度約 1 公尺，崩塌土方量約 5,600 立方公尺；堆積寬度約 40 公尺，堆積長度約 100 公尺，平均堆積深度 1.4 公尺。
- ✓ 災損統計：道路遭土石掩埋約 100 公尺。

