

110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報


110 年盧碧颱風暨 0806 水災

高雄市一六龜區新發里

110 年盧碧颱風暨 0806 水災-高雄六龜-002

- ❖ 災害發生位置：高 133 鄉道檳園渡假山莊旁野溪
- ❖ 災害發生時間：08 月 07 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：889 mm

- 註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統
- 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
- 註 3：發生時間為推估時間。



❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：高 133 鄉道檳園渡假山莊旁無名野溪發生土石流，推測發生原因為 08 月 05 日至 08 月 08 日之長時間降雨，造成河岸邊坡土壤含水量上升而崩塌。且於高 133 鄉道旁河道流心呈 90 度轉彎，至使河道內大量土砂來不及排出，造成溢流，土砂於河道下游段開始堆積直至高 133 線道路二側。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍約有二處，一處長約 30 公尺、寬約 40 公尺；另一處長約 15 公尺、寬約 40 公尺，平均崩塌深度約 0.8 公尺，崩塌土方約 1,440 立方公尺。堆積範圍(扇狀)長約 100 公尺，寬約 50 公尺，面積約 2,880 平方公尺，平均堆積深度約 0.5 公尺，堆積量體約 1,440 立方公尺。
- ✓ 災損統計：掩埋道路約 50 公尺。

