


110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

110 年盧碧颱風暨 0806 水災

新竹縣—關西鎮東山里



110 年盧碧颱風暨 0806 水災-新竹關西-001

- ◆ 災害發生位置：竹 28 線 5.4K 處
- ◆ 災害發生時間：8 月 7 日 14 時 00 分
- ◆ 災害類型：崩塌(山崩)
- ◆ 累積雨量：188mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。

◆ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案崩塌地位於竹 28 線 5.4K 上邊坡，推測原因可能為連日降雨，造成土壤水分含量升高，導致邊坡崩塌，崩落土石堆積於道路。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 35 公尺、寬約 20 公尺，面積約 700 平方公尺，平均崩塌深度約 0.8 公尺，崩塌土方約 560 立方公尺。
- ✓ 災損統計：掩埋道路約 25 公尺。

