



106年1011豪雨重大土砂災例最速報

106年1011豪雨

臺東縣—卑南鄉溫泉村



(參考雨量站：知本(C0S70) 土石流警戒基準值：無)



106年1011豪雨-臺東卑南-001

- ❖災害發生位置：知本富野飯店
- ❖災害發生時間：10月14日11時0分
- ❖災害類型：崩塌(山崩)、洪水
- ❖累積雨量：350 mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：受卡努颱風外圍環流連日豪大雨影響，造成卑南鄉溫泉村富野飯店後方坡地土石崩落沖入飯店一樓。
- ✓災害規模：崩塌面積約1500平方公尺、土砂量約200立方公尺。
- ✓災損統計：1戶房屋受損。

