


# 110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

## 110 年盧碧颱風暨 0806 水災

## 南 投 縣—國 姓 鄉 大 石 村



**110 年盧碧颱風暨 0806 水災-南投國姓-001**

- ❖ 災害發生位置：大石村 7 鄰
- ❖ 災害發生時間：8 月 7 日 4 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：95mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案崩塌地位於大石村 7 鄰昌榮路旁，原因為連日降雨，南港溪溪水暴漲造成溪水冲刷河岸產生崩塌。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 40 公尺、寬約 25 公尺，面積約 1,000 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方約 1,000 立方公尺；堆積範圍長約 65 公尺，寬約 20 公尺，面積約 1,300 平方公尺，平均堆積深度約 0.75 公尺，堆積量約 1,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路毀損約 20 公尺。

