



106年1011豪雨重大土石災例最速報

106年1011豪雨

臺東縣—卑南鄉溫泉村



(參考雨量站：知本(C0S70) 土石流警戒基準值：無)



106年1011豪雨-臺東卑南-002

- ❖ 災害發生位置：鎮樂 122 號民宅
- ❖ 災害發生時間：10月14日11時0分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：350 mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受卡努颱風外圍環流連日豪大雨影響，造成卑南鄉溫泉村鎮樂山區部分民宅遭土石淤埋。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 400 平方公尺、道路損壞約 200 公尺、土石量約 500 立方公尺。
- ✓ 災損統計：2 戶房舍遭土石流入、橋樑受損 1 座。

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

