

108 年 0815 豪雨重大土砂災例最速報

108 年 0815 豪雨

南 投 縣—國 姓 鄉 長 豐 村



(參考雨量站：長豐(C1H920) 土石流警戒基準值：300 mm)

108 年 0815 豪雨-南投國姓-001

- ❖ 災害發生位置：三隻寮產業道路
- ❖ 災害發生時間：8 月 16 日 3 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(地滑、山崩)
- ❖ 累積雨量：258 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：因連日豪雨，發生投 81 線(三隻寮產業道路)路基掏空，道路嚴重塌陷，道路下邊坡崩塌。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 1.5 公頃，長約 150 公尺、寬約 100 公尺，平均深度約 2 公尺，崩塌土方量約 30,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路毀損 150 公尺。

