


110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

110 年盧碧颱風暨 0806 水災

南 投 縣—仁愛鄉萬豐村



110 年盧碧颱風暨 0806 水災-南投仁愛-001

- ❖ 災害發生位置：投 83 線 25K 處
- ❖ 災害發生時間：8 月 7 日 20 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：294mm

註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案崩塌地位於萬豐村武界隧道北側邊坡，係為原有崩塌擴大，推測因連日降雨，造成土壤水分含量升高，導致邊坡整體滑落，大量土砂崩落堆積至武界水庫庫區內。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 220 公尺、寬約 140 公尺，面積約 30,800 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌土方約 61,600 立方公尺；堆積範圍(扇狀)長約 185 公尺，寬約 120 公尺，面積約 11,100 平方公尺，平均堆積深度約 5.5 公尺，堆積量體約 61,600 立方公尺。
- ✓ 災損統計：掩埋道路約 120 公尺及武界隧道北側出口。

