


106年1011豪雨重大土砂災例最速報

106年1011豪雨

新北市—汐止區東勢里



(參考雨量站：后社橋(01AG00) 土石流警戒基準值：無)



106年1011豪雨-新北汐止-001

- ❖ 災害發生位置：東勢街 201 巷
- ❖ 災害發生時間：10月14日05時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：441 mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：1011 豪雨期間，東勢街 201 巷 437 弄 8 號民宅下邊坡發生崩塌，危及民房安全。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 6,000m²(長約 150m、寬約 40m)。
- ✓ 災損統計：擋土牆基礎掏空流失約 50m。

