



110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

110 年盧碧颱風暨 0806 水災

高雄市一六龜區興龍里



110 年盧碧颱風暨 0806 水災-高雄六龜-003

- ❖災害發生位置：興龍里舊潭 53 號前之農路、潛勢溪流(高市 DF054)
- ❖災害發生時間：08 月 07 日 3 時 00 分
- ❖災害類型：崩塌(山崩)
- ❖累積雨量：543 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。

❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：本案崩塌地位於興龍里舊潭 53 號前之農路，因盧碧颱風引進之西南氣流，夾帶高強度長延時之降雨，造成道路下邊坡受河道冲刷而發生崩塌。
- ✓災害規模：崩塌範圍長約 10 公尺、寬約 30 公尺，面積約 300 平方公尺，平均崩塌深度約 1.5 公尺，崩塌量體約 450 立方公尺；堆積範圍長約 20 公尺、寬約 15 公尺，面積約 300 平方公尺，平均堆積深度約 1.5 公尺，崩塌量體約 450 立方公尺。
- ✓災損統計：道路損毀長度約 30 公尺，民房地基受損面積約 10 平方公尺。

