

# 110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

## 110 年盧碧颱風暨 0806 水災

## 嘉義縣—阿里山鄉十字村



### 110 年盧碧颱風暨 0806 水災-嘉義阿里山-001

- ❖ 災害發生位置：阿里山青年活動中心約 300 公尺道路上邊坡
- ❖ 災害發生時間：08 月 07 日 3 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：497 mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：本案崩塌發生於距離阿里山青年活動中心約 300 公尺之道路上邊坡，推測崩塌原因乃盧碧颱風引進之西南氣流，夾帶之高強度長延時降雨，使土壤含水量過高而崩塌。
- ❖ 災害規模：崩塌範圍長約 100 公尺、寬約 70 公尺，面積約 7,000 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方約 7,000 立方公尺；堆積範圍長約 80 公尺、寬約 70 公尺，面積約 5,600 平方公尺，平均堆積深度約 1.25 公尺，堆積量體約 7,000 立方公尺。
- ❖ 災損統計：道路掩埋長度約 70 公尺。

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

