


# 108 年其他重大土砂災例最速報

108 年其他

## 苗栗縣—泰安鄉象鼻村



### 108 年 其他-苗栗泰安-001

- ❖ 災害發生位置：中象道路 10K 處
- ❖ 災害發生時間：8 月 20 日 17 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩、沖蝕)
- ❖ 累積雨量：181 mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統  
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：因連日豪雨，造成中象道路 10K 上邊坡坑溝上游兩側崩塌，土石由坑溝冲刷而下流至路面。
- ✓ 災害規模：崩塌地面積約 1 公頃，長約 400 公尺，寬約 25 公尺，平均深度約 0.5 公尺，崩塌土方量體約 5,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：土石掩埋道路約 200 公尺。

