


# 110 年圓規颱風重大土砂災例最速報

## 圓規颱風

## 花蓮縣—秀林鄉銅門村



### 圓規颱風-花蓮秀林-001

- ❖ 災害發生位置：榕樹部落翡翠谷入口處
- ❖ 災害發生時間：10月12日10時00分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)、土石流
- ❖ 累積雨量：290mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本災例發生於榕樹部落翡翠谷入口處，因為圓規颱風帶來之外圍環流所挾帶之降雨，造成榕樹部落翡翠谷入口處邊坡之舊崩塌地發生二次崩塌，地表逕流挾帶土石流出，堆積於木瓜溪之防汛道路及產業道路，並阻塞防汛道路側溝。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 120 公尺，寬約 20 公尺，面積約 2,400 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌量體約 4,800 立方公尺，而堆積範圍長約 50 公尺，寬約 40 公尺，面積約 2,000 平方公尺，平均堆積高度約 2.4 公尺，堆積量體約 4,800 立方公尺。
- ✓ 災損統計：產業道路及防汛道路淤埋長度共約 100 公尺。

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

