


110年圓規颱風重大土砂災例最速報

圓規颱風

臺東縣一大武鄉大竹村



圓規颱風-臺東大武-001

- ❖ 災害發生位置：台9線 411K 富山橋
- ❖ 災害發生時間：10月12日13時30分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：405mm


❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本災例發生於台9線 411K 富山橋，因為圓規颱風帶來之外圍環流所挾帶之連日降雨，造成東縣 DF093 發生土石流，大量土砂阻塞富山橋之橋梁涵洞，造成路面土砂堆積及淹水，河道之防砂壩亦遭淤埋。
- ✓ 災害規模：現地無明顯崩塌；堆積範圍長約 50 公尺，寬約 20 公尺，面積約 1,000 平方公尺，平均堆積深度約 5 公尺，堆積量體約 5,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：橋梁淤埋長度約 50 公尺。

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。



東縣DF093與台9線之交接處，上游大量土砂阻塞橋梁涵洞，使土砂蔓延至富山橋。



土砂堆積富山橋。

