

# 110 年 1013 豪雨重大土砂災例最速報

## 1013 豪雨

## 花蓮縣—玉里鎮松浦里



### 1013 豪雨-花蓮玉里-001

- ❖ 災害發生位置：松浦里 138-1 號
- ❖ 災害發生時間：10 月 13 日 05 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：485mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：本災例發生於玉里鄉松浦里 138-1 號房，因為連日豪雨，上邊坡土壤含水量增加，造成擋土牆倒塌，崩落土石堆積於排水及民宅後院，受災民眾初步以巨木阻擋土砂，防止堆積土砂流入民宅。
- ❖ 災害規模：崩塌範圍長約 10 公尺，寬約 10 公尺，面積約 100 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌量體約 200 立方公尺；堆積範圍長約 20 公尺，寬約 10 公尺，面積約 200 平方公尺，平均堆積深度約 1 公尺，堆積量體約 200 立方公尺。
- ❖ 災損統計：1 戶民宅受損、擋土牆倒塌約 10 公尺。

註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。

