


97年其他

南投縣—信義鄉雙龍村




97年其他-南投信義-001

- ❖ 災區位置：信義鄉雙龍村 (約位於台16線40k處)
- ❖ 災害發生時間：3月12日下午
- ❖ 災害類型：崩塌災害
- ❖ 有效累積雨量：3.4mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 台16線40k濁水溪左岸邊坡發生崩塌，土石阻塞河道形成小型堰塞湖，所幸溪水僅些微抬昇且仍可溢流，無立即危害之虞。



註1：坐標採TWD67系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網