

98年芭瑪颱風重大土石災例最速報

98年芭瑪颱風

宜蘭縣一大同鄉寒溪村



98年芭瑪颱風-宜蘭大同-001

- ❖ 災區位置：大同鄉寒溪村(寒溪大橋)
(約位於宜33線道路4.2K處)
- ❖ 災害發生時間：10月6日01時
- ❖ 災害類型：崩塌、洪水
- ❖ 有效累積雨量：1,315.9mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 10月5日晚間寒溪大橋上游約600公尺處之右岸邊坡發生崩塌，崩塌土石阻塞原有河道，導致野溪洪水改道沖毀原有左岸堤防，並沿原有堤後道路及河灘地向下游氾濫，造成共5棟房舍遭掩埋、沖毀。
- ✓ 至10月6日凌晨約1時，野溪堤後之氾濫洪水將寒溪大橋左岸上游堤防衝破約40公尺寬缺口，同時將寒溪大橋之左岸橋台路基沖刷淘空形成10公尺寬缺口，造成寒溪村對外聯絡道路(宜33線)中斷，並導致一輛中華電信公司之工程維修車輛墜落橋下意外，幸未造成人員傷亡。
- ✓ 房屋受損：約5棟。
- ✓ 道路毀損：約450公尺。
- ✓ 堤防毀損：約600公尺。



註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

