


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

南投縣—信義鄉同富村




98年莫拉克颱風-南投信義-002

- ◆ 災區位置：信義鄉同富村 (和社溪)
- ◆ 災害發生時間：8月9日02時
- ◆ 災害類型：土石流(投縣 DF202)、洪水
- ◆ 有效累積雨量：1,087.9mm

◆ 災損描述與統計：

- ✓ 因莫拉克颱風帶來之超大豪雨導致土石流潛勢溪流(投縣 DF202)爆發土石流，大量土石冲刷造成溪床刷深約達20m深，且冲刷土石堆積於其下游匯流處，擠壓和社溪主河道而造成對岸之台21線及產業道路遭沖毀約600公尺，並導致多棟民宅毀損。
- ✓ 人員傷亡：無。
- ✓ 房屋受損：約10棟。
- ✓ 道路毀損：台21線及產業道路毀損合計約600公尺。



註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局