


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

南投縣—信義鄉望美村






98年莫拉克颱風-南投信義-003

- 災區位置：8鄰檜木巷63號
- 災害發生時間：8月9日02時00分
- 災害類型：土石流
- 有效累積雨量：695.1mm

災損描述與統計：

- 8月9日02時倉庫溪山洪爆發，洪水冲刷導致羅美橋上游河岸發生崩塌，土石混合溪水形成土石流冲刷而下，造成民宅掩埋、道路中斷與農園損毀的災害。
- 前期工程所施作之構造物多已被淹埋，與陳有蘭溪主流銜接處護岸與固床工被沖毀。
- 房屋受損：4戶。
- 農林用地：約4公頃的農田損毀。
- 道路毀損：檜木巷約500公尺的道路中斷。

註1：坐標採 TWD97 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局