


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 南投縣—信義鄉神木村





### 98年莫拉克颱風-南投信義-004

- ❖ 災區位置：信義鄉神木村1鄰 (民和巷14-1號及14號)
- ❖ 災害發生時間：8月8日20時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：753.4mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 莫拉克颱風來襲造成南投山區大量降雨，造成民和巷沖蝕溝旁邊坡崩塌，崩塌面積估計約0.8公頃，損壞崩塌面下方聯通道路約100公尺長。
- ✓ 14-1號民宅旁沖蝕溝道路邊坡崩塌，路基流失。

註1：坐標採TWD97系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局