


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 南投縣—信義鄉神木村



### 98年莫拉克颱風-南投信義-005


- ❖ 災區位置：民和巷 57-1 號、57-7 號及 57-8 號(隆華高枝 18 號電桿)
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 18 時 00 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：677.5mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因頭坑溪爆發土石流，土石擠壓和社溪主流，造成位於民和巷和社溪河道旁之民宅，住宅基礎遭嚴重沖刷，台 21 線沿線下邊坡亦遭溪水淘刷，路基毀損。
- ✓ 道路毀損：台 21 線因沖刷損壞約 50 公尺。



註：坐標採 TWD97 系  
 一：降組圖資  
 二：石流防土保持局來  
 源：防災資訊網



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局