


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

南投縣—信義鄉神木村




98年莫拉克颱風-南投信義-006

- ❖ 災區位置：神木村 8-10 鄰神木大橋 (神木大橋)
- ❖ 災害發生時間：8月8日 15時00分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：567.1mm

註1：坐標採 TWD97 系統
 註2：降雨組圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 莫拉克颱風挾帶大量雨勢，導致愛玉子橋因溪水暴漲沖毀，使神木國小鄰近 9 鄰、10 鄰往外之文心聯通道路中斷。
- ✓ 愛玉子溪與那瑪嘎班溪之間 9 鄰民宅兩側基礎均有因冲刷導致淘空現象。
- ✓ 土石淤埋：愛玉子溪上游及沿岸崩塌夾帶砂石淤積於原愛玉子橋處，導致愛玉子溪下游河道大量土石淤積。那瑪嘎班溪河床大量土石堆積於河床，淤埋神木大橋與舊神木橋橋墩柱基礎。
- ✓ 房屋受損：5 戶。
- ✓ 道路毀損：道路：約 300 公尺。
- ✓ 橋梁受損：愛玉子橋完全沖毀，神木橋與神木大橋下方嚴重淤積。



優質、效率、團隊
 註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘