


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 南投縣—信義鄉神木村




### 98年莫拉克颱風-南投信義-008

- ❖ 災區位置：信義鄉神木村 12 鄰 (愛玉橋)
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 21 時 00 分
- ❖ 災害類型：土石流(投縣 DF200)
- ❖ 有效累積雨量：786.9mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 四區溪(投縣 DF200)因莫拉克颱風之豪雨引致山洪暴發，造成上游約 8 公頃的崩塌地，崩落的土石混雜溪水致使土石流發生。
- ✓ 房屋受損：1 戶。
- ✓ 道路毀損：溪底便道約 330 公尺。
- ✓ 橋梁毀損：舊愛玉橋遭土石流沖毀。
- ✓ 農林地：約 1600 m<sup>2</sup>的農田流失。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局