


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

南投縣—水里鄉玉峰村




98年莫拉克颱風-南投水里-001

- ❖ 災區位置：水里鄉玉峰村
(投131線轉入竹湖橋約3km)
- ❖ 災害發生時間：8月9日02時
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：433.0mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因颱風帶來之超大豪雨導致山頂坡地崩塌，土石順溪流而下並淤積於河道中。
- ✓ 人員傷亡：無。
- ✓ 房屋受損：無。



註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

