


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

南投縣—水里鄉新山村



- 98年莫拉克颱風-南投水里-002**
- ❖ 災區位置: 水里鄉新山村(壽山橋)
 - ❖ 災害發生時間: 8月9日04時
 - ❖ 災害類型: 洪水
 - ❖ 有效累積雨量: 595.0mm
- ❖ 災損描述與統計:
- ✓ 由於陳有蘭溪受到暴雨影響, 水位暴漲, 導致道路下邊坡無法承受劇烈的縱橫沖刷力, 造成往內陸洩空將近 100 公尺左右, 沿線 20 餘戶民宅崩落溪水中, 尚有 10 餘戶基礎受到洩空的情形。
 - ✓ 房屋受損: 30 餘戶。
 - ✓ 道路毀損: 約 100 公尺。

註1: 坐標採 TWD97 系統
註2: 降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

