


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

南投縣—水里鄉玉峰村



98年莫拉克颱風-南投水里-003

- ❖ 災區位置：水里鄉玉峰村 (大坑橋)
- ❖ 災害發生時間：8月18日17時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：45.8mm

❖ 災損描述與統計：

✓ 8月9日02時因莫拉克颱風帶來之超大豪雨導致山頂坡地崩塌，土石順溪流而下並淤積於河道中。8月18日17時受降雨影響，河道中土石發生流動，堵塞大坑橋橋孔，並造成護岸、防砂壩毀損。



註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

