

98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

台南縣—東山鄉南勢村




98年莫拉克颱風-台南東山-001

- ❖ 災區位置：東山鄉南勢村(20鄰 41-16、17號) (五叉溝五叉高分64號電桿)
- ❖ 災害發生時間：8月8日6時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：650.5mm

災損描述與統計：

- ✓ 南勢村 20鄰 41-16 號民宅後方坡地於莫拉克颱風後發現有坍塌現象，土石堆積於民宅後方牆腳與工具倉庫，崩塌面長約 4 公尺，寬約 12 公尺。
- ✓ 南勢村 41-17 號民宅亦於颱風後發現後方坡地灘落，估計崩塌面長約 6 公尺，寬約 100 公尺。
- ✓ 土石淤埋：41-16、17 號民宅後方遭崩落土石堆積。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局