

98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

台南縣—東山鄉南勢村



98年莫拉克颱風-台南東山-002

- ❖ 災區位置：南勢村 20 鄰 41-18、19 號 (五叉溝往東山段 24 號電線桿處)
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 7 時 00 分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：701.0mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因莫拉克帶來豪大雨使南縣 DF025 溪水暴漲，造成右岸兩戶民宅淹水，原民宅前方農作物約 0.7 公頃淹沒，並沖毀兩側護岸工程，沖斷觀音第十號橋。
- ✓ 房屋受損：2 棟。
- ✓ 農林用地：約 0.7 公頃的農田流失。
- ✓ 道路毀損：共約 100 公尺。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

