


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

台南縣—東山鄉南勢村




98年莫拉克颱風-台南東山-003

- ❖ 災區位置：曾文三號橋旁野溪 (南勢村 41-27 號民宅)
- ❖ 災害發生時間：8月9日 1時 00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：1415.0mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 莫拉克颱風帶來曾文水庫週邊山區豐沛雨量，其中曾文三號橋旁曾文溪流野溪上游爆發土石災害，多數土石遭梳子壩攔截於上游，造成部分果園受到土石淤埋，部分土石穿過梳子壩淤積於 41-27 號民宅旁河道。
- ✓ 土石堵塞：野溪上無名橋之橋孔堵塞。
- ✓ 土石淤埋：河道上游因梳子壩攔截土石造成上游果園處淤埋，南北長約 50 公尺，東西長約 25 公尺，梳子壩下游處泥沙淤埋達 6 公尺高。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局