


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

嘉義縣—梅山鄉太和村






98年莫拉克颱風-嘉義梅山-015

- ◆災區位置：梅山鄉太和村(全仔社6鄰)
- ◆災害發生時間：8月8日20時00分
- ◆災害類型：土石流(嘉縣 DF040)
- ◆有效累積雨量：855.9mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

◆災損描述與統計：

- ✓大量土石淤積於河道，並衝擊全仔社橋，造成橋面板扭曲變形、伸縮縫張裂，全仔社橋橋孔遭土石嚴重堵塞。
- ✓阿里山溪溪水暴漲，河岸邊坡大量崩塌，造位於嘉縣 149 甲 44K 處通往溪底便道之聯絡道路毀損，溪底便道遭土石沖毀淹沒。
- ✓人員傷亡：無。
- ✓道路毀損：25 公尺(聯外道路，含橋梁一座)。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局