

# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 屏東縣—三地門鄉大社村




### 98年莫拉克颱風-屏東三地門-002

- ❖ 災區位置：三地門鄉大社村 (約位於屏31線0k處)
- ❖ 災害發生時間：8月8日7時
- ❖ 災害類型：崩塌、洪水
- ❖ 有效累積雨量：1,169mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 屏31線1k處路段之道路坍塌。
- ✓ 公墓旁2戶民宅之下邊坡發生崩塌。
- ✓ 活動中心前蝕溝挾帶土砂沖毀民宅。
- ✓ 大社橋受土石淤埋，定常橋遭沖毀。
- ✓ 道路毀損：約250m。
- ✓ 房屋受損：5棟。



註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局