


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

屏東縣—三地門鄉德文村




98年莫拉克颱風-屏東三地門-003

- 災區位置：德文派出所 (屏 31 線約 7.0km 處)
- 災害發生時間：8月8日 01時 00分
- 災害類型：崩塌
- 有效累積雨量：294.1mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

災損描述與統計：

- 莫拉克颱風帶來超大豪雨，德文村西側山澗壑溝溪水暴漲，洪水沿聯外道路溢流，造成 6 棟民宅淹水，洪水挾帶土砂順流而下淤埋屏 31 線道路約 30 公尺。
- 屏 31 線道路約 7.0K 處因洪水侵襲，造成路基毀損約 50 公尺、道路上 1 棟民宅基礎流失毀損，並掩埋下邊坡之聯外道路，道路中斷約 150 公尺。
- 房屋受損：共 7 棟。
- 道路毀損：共 230 公尺。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局