



98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

屏東縣—來義鄉來義村



98年莫拉克颱風-屏東來義-002

- 災區位置：來義鄉來義村 (屏110線16.6k處來社橋)
- 災害發生時間：8月8日11時
- 災害類型：洪水、崩塌、土石流
- 有效累積雨量：797.8mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

災損描述與統計：

- 因莫拉克颱風帶來之超大豪雨，導致來社溪山洪暴發，並造成集水區內多處大規模之崩塌。初步推測來社溪上游岸坡崩塌堵塞河道，形成之堰塞湖潰決後大量土石伴隨洪水直衝而下，沖毀來義村沿溪堤防、道路、橋梁及民宅。
- 來社溪支流內社溪，亦因超大豪雨爆發土石流，土石沖毀沿溪林道及橋梁，大量土石並堵塞河道。
- 房屋受損：約120棟 ✓ 人員傷亡：0人
- 道路毀損：約3,000m ✓ 橋梁毀損：5座

