


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

屏東縣—來義鄉義林村




98年莫拉克颱風-屏東來義-005

- ❖ 災區位置：來義鄉義林村 (大後社區)
- ❖ 災害發生時間：8月8日20時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：930.7mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 大後社區後方坡地發生土石流，土石堵塞箱涵、淤埋道路、果園及4戶工寮。
- ✓ 人員傷亡：無人傷亡。



註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

