


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

屏東縣—牡丹鄉石門村



98年莫拉克颱風-屏東牡丹-002

- ❖ 災區位置：牡丹鄉石門村 (199線中間路橋)
- ❖ 災害發生時間：8月8日9時
- ❖ 災害類型：崩塌、地滑
- ❖ 有效累積雨量：317.9mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 牡丹鄉石門村(中間路 18-1、18-2 號) 因莫拉克颱風所挾帶超大豪雨，導致民宅後方坡地發生崩塌，災後鄉公所進行緊急護坡工程時又再次發生崩塌。
- ✓ 房屋受損：2 戶。
- ✓ 人員傷亡：無。
- ✓ 道路毀損：約 100 公尺



註一：坐標採 TWD97 系統。
註二：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網。

