

98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

屏東縣—霧台鄉好茶村



98年莫拉克颱風-屏東霧台-002

- ❖ 災區位置：霧台鄉好茶村(好茶教會)
- ❖ 災害發生時間：8月8日03時
- ❖ 災害類型：洪水、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：402.9mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 好茶村隘寮南溪上游處右岸野溪，因莫拉克颱風帶來之超大豪雨引致大規模崩塌，土石堵塞河道，形成之堰塞湖潰決後大量土石伴隨洪水直衝而下，好茶村盡遭沖毀及掩埋。
- ✓ 好茶村已於96年辦理遷村事宜，災害發生時部落內未留有人員，故無人傷亡。
- ✓ 房屋受損：約125棟 ✓ 人員傷亡：0人
- ✓ 道路毀損：約2,000m(村內巷道)

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—
水土保持局土石流防災資訊網

