


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

## 98年莫拉克颱風

## 雲林縣—古坑鄉草嶺村




### 98年莫拉克颱風-雲林古坑-003

- ◆災區位置：公田聚落 (草嶺住 921 地震觀景台 500 公尺，公田 14 號電桿旁溪流處)
- ◆災害發生時間：8 月 9 日 3 時 00 分
- ◆災害類型：崩塌
- ◆有效累積雨量：1367.2mm

### ◆災損描述與統計：

- ✓公田部落於莫拉克颱風來臨時發生多處崩塌，造成部份房舍與坡面基礎坍塌；土石流潛勢溪雲縣 DF005 溪水暴漲挾帶上游崩塌土砂冲刷而下，導致潛勢溪河道淤埋，下方公田聯外道路因洪水溢流阻斷。
- ✓道路損毀：草嶺村 144 號民宅旁坡地崩塌造成聯通道路損壞約 75 公尺。
- ✓土石堵塞：土石流潛勢溪雲縣 DF005 河道上游因崩塌土石堵塞。
- ✓房屋受損：1 棟。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局