


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

雲林縣—古坑鄉草嶺村





98年莫拉克颱風-雲林古坑-008

- 災區位置：梅溪渡假村 (竹篙水 35 號電桿處)
- 災害發生時間：8月8日 22時 00分
- 災害類型：土石流
- 有效累積雨量：1051.1mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

災損描述與統計：

- 草嶺村梅溪渡假村旁野溪因莫拉克颱風帶來雨量爆發土石流災害，大量水流挾帶上游土石及漂流木淤埋河道並毀損野溪內連續性防砂壩，沖毀橙螢橋並堵塞橋涵，土石溢流至梅溪渡假村前台地，並淤埋一棟房舍。
- 野溪洪水挾帶土石通往下游，毀損鄉道雲 220 線路基及下方排水箱涵，使道路損壞中斷約 50 公尺長。
- 土石淤埋：梅溪渡假村前土砂堆積，並淤埋民宅，野溪河道內土石淤埋。
- 土石堵塞：雲 220 線箱涵遭土石堵塞。
- 房屋毀損：2 棟。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局