


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

雲林縣—古坑鄉草嶺村




98年莫拉克颱風-雲林古坑-009

- 災區位置：青山坪農場
- 災害發生時間：8月9日6時00分
- 災害類型：洪水、崩塌
- 有效累積雨量：1443mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

災損描述與統計：

- 青山坪農場上方坡地於莫拉克颱風時土石崩落，坑溝水流連移崩落土石至下游於坑溝渠道轉彎處淤積約 180 公尺，並造成洪水溢流衝毀一棟農舍，下方聯外道路遭淤積土砂阻斷約 30 公尺，上方崩塌面積估計約達 1.5 公頃。
- 土石淤埋：土石淤埋坑溝，約 180 公尺長。
- 道路受損：聯外道路約 30 公尺。
- 房屋受損：1 棟。



優質、效率、團隊
註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局