


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

高雄縣一六龜鄉寶來村





98年莫拉克颱風-高雄六龜-008

- ❖ 災區位置：六龜鄉寶來村(17鄰)(竹林地區-瓏美山莊)
- ❖ 災害發生時間：8月9日06時
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：1,585.6mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 六龜鄉寶來村竹林地區(16鄰及17鄰)因莫拉克颱風所挾帶超大豪雨，導致瓏美山西南側坡地發生多處大規模崩塌，山區道路多處中斷，且多戶民宅與農舍遭崩塌土石掩埋或摧毀，其中位於17鄰65號之吳姓農戶一家五口遭土石掩埋而罹難；寶來村竹林山區整體崩塌面積估計超過60公頃。
- ✓ 房屋受損：約12棟。
- ✓ 人員傷亡：5死。
- ✓ 道路毀損：約2000公尺(山區道路)



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局