


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

高雄縣一六龜鄉寶來村




98年莫拉克颱風-高雄六龜-011

- ◆災害位置：六龜鄉寶來村(五龍宮)
(台20線轉入寶建路約200公尺處)
- ◆災害發生時間：8月7日21時
- ◆災害類型：土石流(高縣DF043)
- ◆有效累積雨量：308.9mm

◆災損描述與統計：

- ✓寶來村五龍宮後方既有崩塌地，因莫拉克颱風挾帶豪雨造成崩塌範圍持續擴大，大量土石沿土石流潛勢溪流(高縣DF043)衝出，掩埋下游處之五龍宮與兩戶民宅，並阻斷寶建路及台20線交通約300公尺；土石流出量估計達約3萬立方公尺。
- ✓房屋受損：3棟。 ✓人員傷亡：無。

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局