


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 高雄縣—六龜鄉新發村




### 98年莫拉克颱風-高雄六龜-013

- ❖ 災區位置：六龜鄉新發村(六龜大佛)
- ❖ 災害發生時間：8月8日21時
- ❖ 災害類型：土石流、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：1,330.7mm

註1：坐標採TWD97系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因莫拉克颱風所挾帶豪雨，導致六龜鄉新發村六龜大佛後方坡地發生崩塌，並引發土石流由大佛兩側向下方流動堆積，造成大佛下方兩側多戶民宅之掩埋受損災情。
- ✓ 房屋受損：約5棟淤埋。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局