


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

高雄縣—六龜鄉寶來村




98年莫拉克颱風-高雄六龜-014

- ❖ 災區位置：六龜鄉寶來村(大埔部落)
- ❖ 災害發生時間：8月7日21時00分
- ❖ 災害類型：土石流(高縣 DF043)
- ❖ 有效累積雨量：308.9mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 土石流潛勢溪高縣 DF043 於 98 年莫拉克災害時爆發土石災害，大量土砂由潛勢溪流河道傾洩至台 20 線，淤埋大埔部落民宅兩戶、五龍宮與住戶耕地，土砂溢淹堆積於道路，阻斷上方建山國小、台 20 線與寶建路交通。
- ✓ 五龍宮及 2 戶民宅遭大量土石侵入掩埋，五龍宮下方農地及道路亦遭大量土石掩埋
- ✓ 高縣 DF043 下游河道寶建路旁至台 20 線路口處，均遭土石堆積堵塞並漫溢至道路上。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局